

Peça 20 – Anexo - Registros fotográficos da visita *in loco* realizada em 05.10.21

20.a) Visão panorâmica e das áreas externas do HSPM – figuras: 01 a 27

Figura 1 – Vista panorâmica do local onde os serviços de reformas e instalações estão sendo executados.



Fonte: Própria.

Figura 2 – Vista da fachada.



Fonte: Própria.

Figura 3 – Vista lateral da fachada.



Fonte: Própria.

Figura 4 – Vista de parte da fachada e da janela da sala de acupuntura em reforma.



Fonte: Própria.

Figura 5 – Vista da fachada.




Fonte: Própria.

Figura 6 – Vista da escada e estruturas metálicas.



Fonte: Própria.

Figura 7 - Vista da escada e estruturas metálicas.



Fonte: Própria.

Figura 8 – Vista da escada e estruturas metálicas (visão da entrada do Complexo).



Fonte: Própria.

Figura 9 – Vista da fachada oposta à entrada do Complexo.



Fonte: Própria.

Figura 10 – Vista da fachada oposta à entrada do Complexo.



Fonte: Própria.

Figura 11 – Vista da fachada oposta à entrada do Complexo.



Fonte: Própria.

Figura 12 – Brises de alumínio instalados nas janelas.



Fonte: Própria.

Figura 13 – Brises de alumínio instalados nas janelas.



Fonte: Própria.

Figura 14 – Brises de alumínio instalados nas janelas.



Fonte: Própria.

Figura 15 – Obras externas em execução.



Fonte: Própria.

Figura 16 – Obras externas em execução.



Fonte: Própria.

Figura 17 – Visão panorâmica da cobertura do prédio construído.



Fonte: Própria.

Figura 18 – Cobertura do prédio que foi construído (serviços ainda em execução).



Fonte: Própria.

Figura 19 – Cobertura do prédio que foi construído (serviços ainda em execução).



Fonte: Própria.

Figura 20 – Cobertura do prédio que foi construído (serviços ainda em execução).



Fonte: Própria.

Figura 21 – Cobertura do prédio que foi construído (serviços ainda em execução).



Fonte: Própria.

Figura 22 – Cobertura do prédio que foi construído (serviços ainda em execução).



Fonte: Própria.

Figura 23 – Cobertura do prédio que foi construído (serviços ainda em execução).



Fonte: Própria.

Figura 24 – Cobertura do prédio que foi construído (serviços ainda em execução).



Fonte: Própria.

Figura 25 – Máquinas e equipamentos externos do sistema de ar-condicionado.



Fonte: Própria.

Figura 26 – Máquinas e equipamentos externos do sistema de ar-condicionado.



Fonte: Própria.

Figura 27 – Dutos - sistema de ar-condicionado.



Fonte: Própria.

20.b) Áreas internas com os serviços concluídos ou prestes a concluir – figuras 28 a 44

Figura 28 – Visão do corredor e entradas dos consultórios pós-reforma.




Fonte: Própria.

Figura 29 – Ala do Hospital após reforma e serviços efetuados.



Fonte: Própria.

Figura 30 - Visão do corredor e entradas dos consultórios pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 31 – Visão da entrada dos consultórios pós-reforma.




Fonte: Própria.

Figura 32 – Visão de sala de atendimento pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 33 – Visão de sala pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 34 - Visão de espaço pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 35 – Visão de sala de atendimento pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 36 – Visão de área de atendimento pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 37 – Espaço do Hospital pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 38 – Visão de consultório pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 39 – Espaço com paredes pintadas e piso pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 40 – Espaço com mobiliário, paredes pintadas e piso pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 41 – Espaço com mobiliário, paredes pintadas e piso pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 42 – Ala do Hospital pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 43 – Área (balcão) preparada para atendimento ao público pós-reforma.



Fonte: Própria.

Figura 44 – Ar-condicionado central já instalada em espaço do Hospital.



Fonte: Própria.


20.c) Áreas internas com serviços inacabados: reformas, tubulações e instalações de ar-condicionado central – figuras: 45 a 101

Figura 45 – Espaço com reforma não concluída (serviços de tubulação).




Fonte: Própria.

Figura 46 – Área do Hospital ainda em obras.



Fonte: Própria.

Figura 47 – Área do HSPM ainda em obras.




Fonte: Própria.

Figura 48 – Área do Hospital ainda em obras.



Fonte: Própria.

Figura 49 – Área do Hospital ainda em obras.



Fonte: Própria.

Figura 50 – Área do Hospital ainda em obras.



Fonte: Própria.

Figura 51 – Ala do Hospital ainda em obras.




Fonte: Própria.

Figura 52 – Ala do Hospital ainda em obras.



Fonte: Própria.

Figura 53 – Ala do Hospital ainda em obras.




Fonte: Própria.

Figura 54 – Espaço ainda em obras.



Fonte: Própria.

Figura 55 – Serviços de elétrica a realizar.



Fonte: Própria.

Figura 56 – Mobiliários em montagem.



Fonte: Própria.

Figura 57 – Mobiliários em montagem.



Fonte: Própria.

Figura 58 – Área bloqueada por obras.



Fonte: Própria.

Figura 59 – Área em reforma e mobiliário em montagem.



Fonte: Própria.

Figura 60 – Área em reforma e mobiliário em montagem.



Fonte: Própria.

Figura 61 – Área em reforma e mobiliário em montagem.



Fonte: Própria.

Figura 62 – Área em reforma e mobiliário em montagem.



Fonte: Própria.

Figura 63 – Obras e mobiliário em montagem.



Fonte: Própria.

Figura 64 – Serviços a realizar e mobiliário em montagem.



Fonte: Própria.

Figura 65 – Espaço indisponível por execução de obras e serviços.



Fonte: Própria.

Figura 66 – Área com reforma não concluída.




Fonte: Própria.

Figura 67 – Área com reforma não concluída.




Fonte: Própria.

Figura 68 – Área indisponível por obras.



Fonte: Própria.

Figura 69 – Ar-condicionado central a implantar.



Fonte: Própria.

Figura 70 – Ar-condicionado central a implantar.



Fonte: Própria.

Figura 71 – Caixas do sistema de ar a implantar.



Fonte: Própria.

Figura 72 – Ar-condicionado central a implantar.



Fonte: Própria.

Figura 73 – Ar-condicionado central a implantar.



Fonte: Própria.

Figura 74 – Ar-condicionado central a implantar.




Fonte: Própria.

Figura 75 – Casa de máquinas em obras.



Fonte: Própria.

Figura 76 – Serviço de tubulação do sistema de ar-condicionado central a concluir.



Fonte: Própria.

Figura 77 – Serviços de tubulação a realizar.



Fonte: Própria.

Figura 78 – Serviços de tubulação a realizar.



Fonte: Própria.

Figura 79 – Serviços de tubulação a realizar.



Fonte: Própria.

Figura 80 – Serviços de tubulação a realizar.



Fonte: Própria.

Figura 81 – Serviços de tubulação a realizar.



Fonte: Própria.

Figura 82 – Serviços de tubulação a realizar.



Fonte: Própria.

Figura 83 – Serviços de tubulação a realizar.



Fonte: Própria.

Figura 84 – Dutos e encanamento a implantar.



Fonte: Própria.

Figura 85 – Dutos: sistema de ar a implantar.



Fonte: Própria.

Figura 86 – Dutos do sistema de ar a implantar.




Fonte: Própria.

Figura 87 - Dutos do sistema de ar a implantar.



Fonte: Própria.

Figura 88 – Dutos do sistema de ar a implantar.



Fonte: Própria.

Figura 89 – Dutos do sistema de ar a implantar.



Fonte: Própria.

Figura 90 – Dutos do sistema de ar a implantar.




Fonte: Própria.

Figura 91 – Serviços de tubulação a realizar.




Fonte: Própria.

Figura 92 – Serviços de tubulação a realizar.



Fonte: Própria.

Figura 93 – Serviços de tubulação a realizar.




Fonte: Própria.

Figura 94 – Tonalidade do piso errada (refazer).



Fonte: Própria.

Figura 95 – Área em obras e retrabalho.



Fonte: Própria.

Figura 96 – Janela instalada fora do padrão.



Fonte: Própria.

Figura 97 – Serviço a refazer: instalação de janela mal executada (vide destaque).



Fonte: Própria.

Figura 98 – A refazer: piso colocado errado.




Fonte: Própria.

Figura 99 – A refazer: piso colocado errado.



Fonte: Própria.

Figura 100 – A refazer: piso colocado errado.



Fonte: Própria.

Figura 101 – A refazer: piso colocado errado.



Fonte: Própria.