

ANEXO I

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Intervenção no pavimento para implantação da LTS Miguel Reale

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – REALIZAÇÃO DE ABERTURA DE VALA NA VIA PÚBLICA	3
FIGURA 2 – REMOÇÃO DE TODAS AS CAMADAS DO PAVIMENTO	3
FIGURA 3 – EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA COMPACTAÇÃO (900KG)	4
FIGURA 4 – FISSURA LONGITUDINAL NO PAVIMENTO EXECUTADO	4
FIGURA 5 – FISSURA LONGITUDINAL NO PAVIMENTO EXECUTADO	5
FIGURA 6 – DESNÍVEL DE 17MM NO PAVIMENTO EXECUTADO	5
FIGURA 7 – FISSURAS NO PAVIMENTO EXECUTADO	6
FIGURA 8 – DESNÍVEL DE 40MM ENTRE A TAMPA DO PV E O PAVIMENTO EXECUTADO	6
FIGURA 9 – DESNÍVEL DE 20MM NO PAVIMENTO EXECUTADO	7
FIGURA 10 – FISSURAS NO PAVIMENTO EXECUTADO	7
FIGURA 11 – FISSURAS NO PAVIMENTO EXECUTADO	8
FIGURA 12 – DESNÍVEL DE 22MM ENTRE A TAMPA DO PV E O PAVIMENTO EXECUTADO	8
FIGURA 13 – DESNÍVEL DE 47MM ENTRE A SARJETA E O PAVIMENTO EXECUTADO	9
FIGURA 14 – DESNÍVEL DE 50MM ENTRE A TAMPA DO PV E O PAVIMENTO EXECUTADO	9
FIGURA 15 – PAVIMENTAÇÃO DA FAIXA CENTRAL DA VIA	10
FIGURA 16 – IRREGULARIDADES NA PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	10
FIGURA 17 – DESNÍVEL DE 72MM ENTRE A SARJETA E O PAVIMENTO EXECUTADO	11
FIGURA 18 – DESNÍVEL DE 38MM ENTRE A TAMPA DO PV E O PAVIMENTO EXECUTADO	11
FIGURA 19 – DESNÍVEL DE 30MM ENTRE O PAVIMENTO EXECUTADO E O PAVIMENTO EXISTENTE	12
FIGURA 20 – FISSURA LONGITUDINAL ENTRE O PAVIMENTO EXECUTADO E O PAVIMENTO EXISTENTE	12
FIGURA 21 – DESNÍVEL DE 16MM NO PAVIMENTO EXECUTADO	13
FIGURA 22 – DESNÍVEL LONGITUDINAL NO PAVIMENTO EXECUTADO	13
FIGURA 23 – PAVIMENTAÇÃO DA FAIXA ESQUERDA DA VIA	14
FIGURA 24 – PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO CRUZ COM RECURSOS DA PMSP	14

Figura 1 – Realização de abertura de vala na via pública



Fonte: própria

Figura 2 – Remoção de todas as camadas do pavimento



Fonte: própria

Figura 3 – Equipamento utilizado para compactação (900kg)



Fonte: própria

Figura 4 – Fissura longitudinal no pavimento executado



Fonte: própria

Figura 5 - Fissura longitudinal no pavimento executado



Fonte: própria

Figura 6 – Desnível de 17mm no pavimento executado



Fonte: própria

Figura 7 - Fissuras no pavimento executado



Fonte: própria

Figura 8 - Desnível de 40mm entre a tampa do PV e o pavimento executado



Fonte: própria

Figura 9 - Desnível de 20mm no pavimento executado



Fonte: própria

Figura 10 - Fissuras no pavimento executado



Fonte: própria

Figura 11 - Fissuras no pavimento executado



Fonte: própria

Figura 12 - Desnível de 22mm entre a tampa do PV e o pavimento executado



Fonte: própria

Figura 13 - Desnível de 47mm entre a sarjeta e o pavimento executado



Fonte: própria

Figura 14 - Desnível de 50mm entre a tampa do PV e o pavimento executado



Fonte: própria

Figura 15 – Pavimentação da faixa central da via



Fonte: própria

Figura 16 – Irregularidades na pavimentação executada



Fonte: própria

Figura 17 - Desnível de 72mm entre a sarjeta e o pavimento executado



Fonte: própria

Figura 18 - Desnível de 38mm entre a tampa do PV e o pavimento executado



Fonte: própria

Figura 19 - Desnível de 30mm entre o pavimento executado e o pavimento existente



Fonte: própria

Figura 20 – Fissura longitudinal entre o pavimento executado e o pavimento existente



Fonte: própria

Figura 21 - Desnível de 16mm no pavimento executado



Fonte: própria

Figura 22 – Desnível longitudinal no pavimento executado



Fonte: própria

Figura 23 - Pavimentação da faixa esquerda da via



Fonte: própria

Figura 24 – Pavimentação da Rua Francisco Cruz com recursos da PMSP



Fonte: própria