

ANEXO 1

Registro Fotográfico

CONTRATO Nº 03/SUB-EM/2021

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL; DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO; LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS, LIMPEZA DE VIDROS, ESQUADRIA, CALHAS E BEIRAIS, EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETES E ÁLCOOL EM GEL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.

Vistoria realizada em 20.04.23 na Subprefeitura de Ermelino Matarazzo, na sede situada na Av. São Miguel, nº 5.550 – Jd. Cotinha e na Unidade de Depósito de Obras/UDO – Rua Eduardo Kiyoshi Shimuta, 100 – Jd. São Nicolau – São Paulo/SP

Figura 1 - Vista da Fachada frontal do edifício sede com vidros limpos



Fonte: Própria

Figura 2 - Vista externa dos fundos da edificação Sede



Fonte: Própria

Figura 3 - Vista geral do escritório do térreo



Figura 4 - Grande número de luminárias apagadas



Figura 5 - Luminária sem sinal de que tenha sido limpa, faltando lâmpada e apagada



Figura 6 - Recipientes de coleta seletiva de lixo no térreo




Figura 7 - Recipientes de coleta seletiva de lixo no térreo



Figura 8 - Vista geral do estacionamento e área operacional de depósito



Figura 9 - Reservatório 10.000 litros de água para combate a incêndio




Figura 10 - Vista geral do estacionamento e área operacional de depósito



Figura 11 - Local indicado para uso como vestiário para a contratante, também é usado como copa, administração e guarda de insumo como papeis e produtos químicos



Figura 12 - Local indicado para uso como vestiário para a contratante, também é usado como copa, administração e guarda de insumo como papeis e produtos químicos



Figura 13 – Entrada do local indicado para uso como vestiário para a contratante



Figura 14 - Local indicado para uso como vestiário para a contratante, também é usado como copa, administração e guarda de insumo como papeis e produtos químicos



Figura 15 - Banheiro no térreo com box interditado, com problemas hidráulicos



Figura 16 - Banheiro no térreo com box interditado, com problemas hidráulicos



Figura 17 - Vista de escritório no 1º pavimento com persianas




Figura 18 - Vista interna dos vidros da fachada e visão geral do espaço no 1º pavimento




Figura 19 - Toalheiro de papel não é do tipo especificado no Edital



Figura 20 - Tampa da caixa acoplada quebrada no banheiro no 1º pavimento




Figura 21 - Funcionária da contratada em serviço, observada pela fiscal do contrato



Figura 22 – Vista, a partir do 1º pavimento, dos beirais limpos




Figura 23 - Grande número de luminárias apagadas no 2º pavimento




Figura 24 - Luminária sem sinal de que tenha sido limpa, faltando lâmpada e apagada no 2º pav.




Figura 25 - grande número de luminárias apagadas no 2º pavimento




Figura 26 - Vista externa das instalações da Unidade de Depósito de Obras - UDO



Figura 27 - Recipientes de coleta de lixo inadequado ao programa de coleta seletiva



Figura 28 - Toalheiro danificado com corrosão e sem papel no banheiro masculino da UDO



Figura 29 - Um box e dois mictórios do banheiro interditados, restando apenas dois boxes em uso




Figura 30 - Saboneteira faltando no banheiro feminino, substituída por um frasco com sabonete



Figura 31 - Porta do banheiro danificada no depósito



Figura 32 - Porta papel higiênico danificado/corroído



Figura 33 - Quadro de distribuição elétrica sem tampa e com instalações expostas




Figura 34 - Torneira com vazamento no banheiro masculino da UDO



Figura 35 - Reservatório 10.000 litros de água para coleta de águas pluviais para reuso



Figura 36 – Materiais para uso nas obras da subprefeitura armazenados na cobertura

