



ANEXO I

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rua Amadeu da Silva Samelo – 17.09.2018

Figura 1 – Sinalização e isolamento durante a realização dos serviços.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Gabriel Faure – 18.09.2018

Figura 2 – Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Rua Gabriel Faure – 18.09.2018

Figura 3 – Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Figura 4 – Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Rua Gabriel Faure – 18.09.2018

Figura 5 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Figura 6 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Rua José de Barros Magaldi – 18.09.2018

Figura 7 – Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Figura 8 – Sinalização e isolamento inadequados – equipamento de empresa terceirizada.



Fonte: Própria

Rua José de Barros Magaldi – 18.09.2018

Figura 9 – Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Figura 10 - Execução da frezagem e pavimentação.



Fonte: Própria

Rua José de Barros Magaldi – 18.09.2018

Figura 11 – Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Figura 12 - Execução da frezagem e pavimentação.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuparoquera – 18.09.2018

Figura 13 – Sinalização e isolamento da área de trabalho.



Fonte: Própria

Figura 14 - Sinalização e isolamento inadequados.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuparoquera – 18.09.2018

Figura 15 - Sinalização e isolamento que deveriam ser melhorados, devido a circulação de pedestres



Fonte: Própria

Figura 16 – Sarjeta deteriorada - recém-executada.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuparoquera – 18.09.2018

Figura 17 - Sinalização e isolamento da área de trabalho.



Fonte: Própria

Figura 18 – Execução da fresagem e pavimentação.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuparoquera – 18.09.2018

Figura 19 – Execução da fresagem e pavimentação.



Fonte: Própria

Rua José Manuel Camisa Nova – 18.09.2018

Figura 20 – Execução do sarjetão - Problema de drenagem.



Fonte: Própria

Rua José Manuel Camisa Nova – 18.09.2018

Figura 21 – Isolamento e sinalização dos equipamentos.



Fonte: Própria

Figura 22 – Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Rua José Manuel Camisa Nova – 18.09.2018

Figura 23 – Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Figura 24 – Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Rua Antônio Ramos Rosa – 18.09.2018

Figura 25 – Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Figura 26 – Isolamento e sinalização durante a realização dos serviços.



Fonte: Própria

Rua Antônio Ramos Rosa – 18.09.2018

Figura 27 – Execução da sarjeta.



Fonte: Própria

Figura 28 – Execução da sarjeta.



Fonte: Própria

Rua Agostinho Rubin – 18.09.2018

Figura 29 - Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Figura 30 - Execução do sarjetão.



Fonte: Própria

Rua Agostinho Rubin – 18.09.2018

Figura 31 – Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Rua Amadeu da Silva Samelo – 18.09.2018

Figura 32 - Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Rua Amadeu da Silva Samelo – 18.09.2018

Figura 33 – Execução da fresagem



Fonte: Própria

Figura 34 – Isolamento e sinalização durante a execução dos serviços.



Fonte: Própria

Rua Amadeu da Silva Samelo – 18.09.2018

Figura 35 – Execução da sarjeta.



Fonte: Própria

Figura 36 – Execução da pavimentação.



Fonte: Própria

Rua Amadeu da Silva Samelo – 01.10.2018


Figura 37 – Execução da pavimentação; trecho sem adequação dos PV's.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José de Barros Magaldi – 01.10.2018

Figura 38 - Isolamento e sinalização durante a realização dos serviços.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Canuto Luiz do Nascimento – 01.10.2018

Figura 39 – Isolamento e sinalização inadequados.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Abílio César – 06.11.2018


Figura 40 – Isolamento e sinalização da área de trabalho.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José Ramon Urtiza – 21.11.2018


Figura 41 - Isolamento e sinalização da área de trabalho.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Canuto Luiz do Nascimento – 21.11.2018

Figura 42 – Isolamento e sinalização durante a realização dos serviços.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Abílio César – 27.11.2018


Figura 43 – Isolamento e sinalização durante a realização dos serviços.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Nova Tuparoquera – 12.12.2018


Figura 44 – Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Ellis Maas – 15.01.2019


Figura 45 – Isolamento e sinalização inadequados.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Nova Tuparoquera – 15.01.2019


Figura 46 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Ellis Maas – 15.02.2019


Figura 47 – Problema de drenagem.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José de Barros Magaldi – 12.03.2019

Figura 48 – Irregularidade na capa asfáltica; falta de adequação dos PV's.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José de Barros Magaldi – 12.03.2019

Figura 49 – Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Figura 50 – Irregularidade na capa asfáltica; falta de adequação dos PV.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José de Barros Magaldi – 19.03.2019

Figura 51 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José Manuel Camisa Nova – 19.03.2019

Figura 52 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Nova Tuparoquera – 19.03.2019

Figura 53 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015


Figura 54 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Abílio César – 23.03.2019

Figura 55 – Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Figura 56 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José de Barros Magaldi – 23.03.2019

Figura 57 – Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José Manuel Camisa Nova – 23.03.2019

Figura 58 - Irregularidade na capa asfáltica; falta de adequação do PV.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Nova Tuparoquera – 23.03.2019

Figura 59 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José de Barros Magaldi – 11.06.2019

Figura 60 – Irregularidade na capa asfáltica; falta de adequação do PV.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Canuto Luiz do Nascimento – 11.06.2019


Figura 61 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Antônio Ramos Rosa – 11.06.2019

Figura 62 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua Nova Tuparoquera – 18.06.2019

Figura 63 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José de Barros Magaldi – 18.06.2019


Figura 64 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José Ramon Urtiza – 25.06.2019

Figura 65 – Problema de drenagem



Fonte: Sinal Verde Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - Contrato TCM-SP nº 6/2015

Rua José de Barros Magaldi – 05.06.2019

Figura 66 – Desnível de 4,5 cm entre a tampa de poço de visita e o pavimento.



Fonte: Própria

Rua José de Barros Magaldi – 05.06.2019

Figura 67 – Desnível de 4,0 cm entre a tampa de poço de visita e o pavimento.



Fonte: Própria

Figura 68 – Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Rua José de Barros Magaldi – 05.06.2019

Figura 69 - Ausência de rebaixamento dos passeios nas travessias sinalizadas.



Fonte: Própria

Figura 70 - Desnível de 4,0 cm entre a tampa de poço de visita e o pavimento.



Fonte: Própria

Rua José de Barros Magaldi – 05.06.2019

Figura 71 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Figura 72 - Desnível de 5,0 cm na via recém pavimentada.



Fonte: Própria

Rua José de Barros Magaldi – 05.06.2019

Figura 73 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Figura 74 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Rua José de Barros Magaldi – 05.06.2019

Figura 75 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Figura 76 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Rua José de Barros Magaldi – 05.06.2019

Figura 77 - Ausência de rebaixamento dos passeios nas travessias sinalizadas.



Fonte: Própria

Figura 78 – Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Rua José de Barros Magaldi – 05.06.2019

Figura 79 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Figura 80 - Ausência de rebaixamento dos passeios nas travessias sinalizadas.



Fonte: Própria

Rua José de Barros Magaldi – 05.06.2019

Figura 81 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 82 - Ausência de rebaixamento dos passeios nas travessias sinalizadas.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 83 – Ausência de rebaixamento dos passeios nas travessias sinalizadas.



Fonte: Própria

Figura 84 – Ausência de rebaixamento dos passeios nas travessias sinalizadas.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 85 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Figura 86 - Ausência de rebaixamento dos passeios nas travessias sinalizadas.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 87 - Desnível de 4,0 cm entre a tampa de poço de visita e o pavimento.



Fonte: Própria

Figura 88 - Desnível de 4,0 cm entre a tampa de poço de visita e o pavimento.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 89 – Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Figura 90 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 91 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Figura 92 - Irregularidade na capa asfáltica.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 93 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Figura 94 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 95 - Desnível de 5,0 cm entre a tampa de poço de visita e o pavimento.



Fonte: Própria

Figura 96 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 97 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Figura 98 – Buraco na via recém pavimentada de 9,cm de profundidade.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 99 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Figura 100 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 101 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Figura 102 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 103 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Figura 104 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 105 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Figura 106 - Desnível de 4,5 cm entre a tampa de poço de visita e o pavimento.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 107 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Figura 108 – Desnível na via recém pavimentada.



Fonte: Própria

Rua Nova Tuporaquara – 05.06.2019

Figura 109 - Irregularidades no pavimento.



Fonte: Própria

Figura 110 - Desnível de 4,5 cm entre a tampa de poço de visita e o pavimento.



Fonte: Própria