

ANEXO I

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Usina Usicity Pavimentação Ltda. – 28.11.2019

Figura 1 – Usina de asfalto



Fonte: Própria

Figura 2 – Reservatório de armazenamento do CAP



Fonte: Própria

Usina Usicity Pavimentação Ltda. – 28.11.2019

Figura 3 – Armazenamento dos agregados



Fonte: Própria


Figura 4 – Reservatório de armazenamento da emulsão asfáltica



Fonte: Própria

Usina Usicity Pavimentação Ltda. – 28.11.2019

Figura 5 – Painel de controle da usina



Fonte: Própria

Figura 6 – Carreta com o CAP da PMSP



Fonte: Própria

Usina Usicity Pavimentação Ltda. – 28.11.2019

Figura 7 – Laboratório de controle tecnológico



Fonte: Própria

Figura 8 – Silo de carregamento de CBUQ



Fonte: Própria

Rua Dona Gabriela, 307 – 01.10.2019

Figura 9 – Veículo placa FNT-0479 utilizado para aplicação do concreto asfáltico



Fonte: Própria

Figura 10 – Local de coleta da amostra de concreto asfáltico



Fonte: Própria

Rua Joaquim Afonso de Souza, 1062 – 03.10.2019

Figura 11 – Veículo placa EDD-9436 utilizado para aplicação do concreto asfáltico



Fonte: Própria

Figura 12 – Local de coleta da amostra de concreto asfáltico



Fonte: Própria

Rua José de Campos Novais, 69 – 07.10.2019

Figura 13 – Veículo placa NZY-8699 utilizado para aplicação do concreto asfáltico



Fonte: Própria

Figura 14 – Local de coleta da amostra de concreto asfáltico



Fonte: Própria

Rua Major Alfredo Romão, 275 – 09.10.2019

Figura 15 – Veículo placa EQA-5496 utilizado para aplicação do concreto asfáltico



Fonte: Própria

Figura 16 – Local de coleta da amostra de concreto asfáltico



Fonte: Própria

Rua Coronel Aires de Campos Castro, 169 – 11.10.2019

Figura 17 – Veículo placa FNT-0479 utilizado para aplicação do concreto asfáltico



Fonte: Própria

Figura 18 – Local de coleta da amostra de concreto asfáltico



Fonte: Própria

Rua Professor José Lourenço, 635 – 14.10.2019

Figura 19 – Veículo placa EQA-5496 utilizado para aplicação do concreto asfáltico



Fonte: Própria

Figura 20 – Local de coleta da amostra de concreto asfáltico



Fonte: Própria

Rua Santa Lucia Filippini, 388 – 16.10.2019

Figura 21 – Veículo placa EBG-5899 utilizado para aplicação do concreto asfáltico



Fonte: Própria

Figura 22 – Local de coleta da amostra de concreto asfáltico



Fonte: Própria

Rua Nova dos Portugueses, 219 – 18.10.2019

Figura 23 – Veículo placa FWL-0476 utilizado para aplicação do concreto asfáltico



Fonte: Própria

Figura 24 – Local de coleta da amostra de concreto asfáltico



Fonte: Própria

Rua Antônio Pinto Vieira, 739 – 21.10.2019

Figura 25 – Veículo placa DWJ-2451 utilizado para aplicação do concreto asfáltico



Fonte: Própria

Figura 26 – Local de coleta da amostra de concreto asfáltico



Fonte: Própria

Rua Domênico Aspari, 27B – 23.10.2019

Figura 27 – Veículo placa DBL-4927 utilizado para aplicação do concreto asfáltico



Fonte: Própria

Figura 28 – Local de coleta da amostra de concreto asfáltico



Fonte: Própria